

**Wykaz nieruchomości, na których występują wyroby zawierające azbest**

Lp.	Położenie nieruchomości			Rodzaj obiektu	Ilość wyrobów w m²	Ilość wyrobów w Mg
	Miejscowość	Nr porządkowy	Nr działki			
I. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest						
1.	Gabrysin	12	77	budynek gospodarczy	92,75	1,577
2.	Wilkowo Stare	19	240	budynek gospodarczy	130	2,21
3.	Liza Stara	53a	165/1, 166/1	stodoła, obora	260	4,42
4.	Brzozowo Muzyły	14	46/5	budynek mieszkalny, obora	510	8,67
5.	Brzozowo Chabdy	1	60	stodoła	333	5,661
6.	Pietkowo	75B	210	stodoła	200	3,4
7.	Dzierżki	7	55/3	stodoła, chlewnia	812	13,804
8.	Brzozowo Chabdy	9	88/1	budynek mieszkalny	182	3,094
RAZEM poz. I					2 519,75	42,836
II. Transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest						
1.	Chomizna	11	3	-----	204	3,468
2.	Zdrody Stare	1	48/6	-----	500	8,5
3.	Marynki	9	87	-----	550	9,35
4.	Chomizna	7	45	-----	150	2,55
5.	Brzozowo Chabdy	12	73	-----	160	2,72
6.	Gołębie	2	106	-----	300	5,1
7.	Zdrody Stare	18	26/1	----- -	315	5,355
8.	Pietkowo	70	114	----- -	156	2,652
9.	Brzozowo Chrzczony	25	63/4	-----	202	3,434
10.	Gabrysin	17	384	-----	187	3,179

11.	Brzozowo Panki	13	47/4	-----	72	1,224
12.	Poświętne	6	222	-----	259	4,403
18.	Brzozowo Chabdy	1	60	-----	140	2,38
13.	Brzozowo Antonie	19	80/2	-----	350	5,95
14.	Brzozowo Muzyły	12	56	-----	180	3,06
15.	Chomizna	10	9/3	-----	140	2,38
<b>RAZEM poz. II</b>					3 865	65,705
<b>ŁĄCZNIE poz. I + II</b>					6384,75	108,541